

L-5L-6: 浸水の影響はあまり見られなかった。



4突: 浸水後は見られなかったが、ヤードにゴミの散乱が見られた



L1: 浸水の痕跡はあまり見られなかった。清掃作業と荷役業務を同時並行で実施していた。



L-2付近:



ポートアイランド西側より神戸港を望む



L9: コンテナが横転。復旧作業中。



早朝の状況



H: ヤード内にゴミが散乱。かなりの浸水があった模様。



早朝の状況



神戸空港: 9/5、0930現在、フライトは問題なくしているだろう。



空港島: 遠方からの目視では、浸水の影響は軽微と思われる